

Denetim Fotoğraf Raporu – Izgara Düzeni



Photo #1. İncelenen mülkün genel görünümü



Photo #2. Denetim sırasında ön cephe durumu




Photo #3. Ana giriş alanı denetlendi ve belgelendi



Photo #4. Denetim sırasında kaydedilen dış duvar durumu



Photo #5. Çatı durum denetimi tamamlandı



Photo #6. Denetim sırasında belgelenen pencere durumu



Photo #7. Kapı durumu denetlendi ve kaydedildi




Photo #8. Denetim sırasında değerlendirilen merdiven durumu



Photo #9. Elektrik panosu durumu belgelendi

Denetim Fotoğraf Raporu – Izgara Düzeni



Photo #10. Sıhhi tesisat sistemi denetimi tamamlandı



Photo #11. HVAC equipment condition assessed



Photo #12. Güvenlik ekipmanı denetlendi ve kaydedildi



Photo #13. Denetim sırasında belgelenen tavan durumu



Photo #14. Zemin durumu değerlendirildi ve kaydedildi



Photo #15. Belirlenen kusur alanı daha ileri değerlendirme için belgelendi



Photo #16. İncelenen mülkün nihai özet görünümü

Kendi fotoğraf raporunuzu çevrimiçi oluşturun

Photo Reports'u kullanarak düzenler, başlıklar ve dışa aktarma araçlarıyla yapılandırılmış PDF ve Word fotoğraf raporları oluşturun.

- Otomatik sayfa düzenleri
- PDF ve DOCX dışa aktarma
- Fotoğraf başlıkları ve yorumlar
- Öncesi sonrası raporları
- Denetim ve bakım raporları

<https://photo-reports.online>