



Görüntü No1 İncelenen mülkün genel görünümü



Görüntü No2 Denetim sırasında belgelenen dış hasarlara genel bakış



Görüntü No3 Hasarlı çatı alanı tespit edildi ve kaydedildi



Görüntü No4 Değerlendirme için belgelenen dış duvar hasarı



Görüntü No5 Denetim sırasında belgelenen taşıyıcı duvar çatlağı




Görüntü No6 Su hasarı alanı tespit edildi ve kaydedildi



Görüntü No7 Değerlendirme için belgelenen hasarlı pencere



Görüntü No8 Denetim sırasında kaydedilen hasarlı giriş kapısı




Görüntü No9 Denetim sırasında belgelenen hasarlı döşeme



Görüntü No10 Tavan hasarı tespit edildi ve kaydedildi



Görüntü No11 Sıhhi tesisat sızıntı hasarı belgelendi



Görüntü No12 Denetim sırasında kaydedilen elektrik sistemi hasarı



Görüntü No13 Değerlendirme için belgelenen yapısal hasar detayı



Görüntü No14 Tespit edilen hasarın yakın plan kanıt fotoğrafı



Görüntü No15 Birden fazla hasar lokasyonunun genel görünümü



Görüntü No16 Son hasar denetimi özet fotoğrafı

Kendi fotoğraf raporunuzu çevrimiçi oluşturun

Photo Reports'u kullanarak düzenler, başlıklar ve dışa aktarma araçlarıyla yapılandırılmış PDF ve Word fotoğraf raporları oluşturun.

- Otomatik sayfa düzenleri
- PDF ve DOCX dışa aktarma
- Fotoğraf başlıkları ve yorumlar
- Öncesi sonrası raporları
- Denetim ve bakım raporları

<https://photo-reports.online>