

Hasar Denetim Raporu – İzgara Düzeni



Photo #1. İncelenen mülkün genel görünümü



Photo #2. Denetim sırasında belgelenen dış hasarlara genel bakış



Photo #3. Hasarlı çatı alanı tespit edildi ve kaydedildi



Photo #4. Değerlendirme için belgelenen dış duvar hasarı



Photo #5. Denetim sırasında belgelenen taşıyıcı duvar çatlakları



Photo #6. Su hasarı alanı tespit edildi ve kaydedildi



Photo #7. Değerlendirme için belgelenen hasarlı pencere



Photo #8. Denetim sırasında kaydedilen hasarlı giriş kapısı

Hasar Denetim Raporu – İzgara Düzeni



Photo #9. Denetim sırasında belgelenen hasarlı döşeme



Photo #10. Tavan hasarı tespit edildi ve kaydedildi



Photo #11. Sıhhi tesisat sızıntı hasarı belgelendi



Photo #12. Denetim sırasında kaydedilen elektrik sistemi hasarı



Photo #13. Değerlendirme için belgelenen yapısal hasar detayı



Photo #14. Tespit edilen hasarın yakın plan kanıt fotoğrafı



Photo #15. Birden fazla hasar lokasyonunun genel görünümü



Photo #16. Son hasar denetimi özet fotoğrafı

Kendi fotoğraf raporunuzu çevrimiçi oluşturun

Photo Reports'u kullanarak düzenler, başlıklar ve dışa aktarma araçlarıyla yapılandırılmış PDF ve Word fotoğraf raporları oluşturun.

- Otomatik sayfa düzenleri
- PDF ve DOCX dışa aktarma
- Fotoğraf başlıkları ve yorumlar
- Öncesi sonrası raporları
- Denetim ve bakım raporları

<https://photo-reports.online>