

## نقصان کے معائنے کی رپورٹ - تفصیلی نتائج لے آؤٹ



تصویر 1# معائنہ شدہ پراپرٹی کا عمومی منظر



تصویر 2# معائنے کے دوران دستاویزی بیرونی نقصانات کا جائزہ



تصویر 3# چھت کا خراب حصہ شناخت اور ریکارڈ کر لیا گیا

## نقصان کے معائنے کی رپورٹ - تفصیلی نتائج لے آؤٹ



تصویر 4ء تشخیص کے لیے دستاویزی بیرونی دیوار کا نقصان



تصویر 5ء معائنے کے دوران دستاویزی ساختی دیوار کی دراڑ



تصویر 6ء پانی کے نقصان کا علاقہ شناخت اور ریکارڈ کر لیا گیا


## نقصان کے معائنے کی رپورٹ - تفصیلی نتائج لے آؤٹ



تصویر 7نہ تشخیص کے لیے دستاویزی خراب کھڑکی



تصویر 8نہ معائنے کے دوران ریکارڈ کردہ خراب داخلی دروازہ



تصویر 9نہ معائنے کے دوران دستاویزی خراب فرش


## نقصان کے معائنے کی رپورٹ - تفصیلی نتائج لے آؤٹ



تصویر 10نہ چھت کا نقصان شناخت اور ریکارڈ کر لیا گیا



تصویر 11نہ پلمبنگ لیکج کا نقصان دستاویز کیا گیا



تصویر 12نہ معائنے کے دوران ریکارڈ کردہ بجلی کے نظام کا نقصان

## نقصان کے معائنے کی رپورٹ - تفصیلی نتائج لے آؤٹ



تصویر 13نہ تشخیص کے لیے دستاویزی ساختی نقصان کی تفصیل



تصویر 14نہ شناخت شدہ نقصان کی فریبی ثبوت کی تصویر



تصویر 15نہ متعدد نقصان کے مقامات کا جائزہ

## نقصان کے معائنے کی رپورٹ - تفصیلی نتائج لے آؤٹ



تصویر 16N حتمی نقصان کے معائنے کی خلاصہ تصویر

# نقصان کے معائنے کی رپورٹ – تفصیلی نتائج لے آؤٹ

اپنی فوٹو رپورٹ خود آن لائن بنائیں

فوٹو رپورٹس بنانے کے لیے استعمال کریں۔ Word اور PDF کو لے آؤٹ، کیپشنز اور ایکسپورٹ ٹولز کے ساتھ منظم Photo Reports

- خودکار صفحہ لے آؤٹ
- ایکسپورٹ DOCX اور PDF
- فوٹو کیپشنز اور تبصرے
- پہلے اور بعد کی رپورٹس
- معائنہ اور دیکھ بھال کی رپورٹس

<https://photo-reports.online>