

تقرير صوري للصيانة - الصيانة الوقائية

صورة رقم 1. نظرة عامة على المنشأة الصناعية




صورة رقم 2. فحص المعدات الميكانيكية مكتمل



صورة رقم 3. حالة المضخة الصناعية التي تم تقييمها أثناء الصيانة



صورة رقم 4. فحص المحرك الكهربائي مكتمل



تقرير صوري للصيانة - الصيانة الوقائية

صورة رقم 5. فحص الخزانة الكهربائية المنفذ




صورة رقم 6. حالة معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموثقة



صورة رقم 7. استبدال فلتر الهواء مكتمل



صورة رقم 8. صيانة نظام التهوية مكتملة





تقرير صوري للصيانة - الصيانة الوقائية

صورة رقم 9. فحص الأنابيب مكتمل وفقًا
لجدول الصيانة

صورة رقم 10. حالة الصمام التي تم
تقييمها أثناء الفحص

صورة رقم 11. أعمال التشحيم المنفذة
على مكونات المعدات

صورة رقم 12. إجراء تنظيف المعدات
مكتمل



تقرير صوري للصيانة - الصيانة الوقائية

صورة رقم 13. فحص نظام السلامة
مكتمل




صورة رقم 14. التحقق النهائي من
الصيانة المنفذ



صورة رقم 15. المعدات تعمل بشكل
طبيعي بعد الصيانة



صورة رقم 16. نظرة عامة على المنشأة
بعد اكتمال أعمال الصيانة



تقرير صوري للصيانة - الصيانة الوقائية

أنشئ تقرير الصور الخاص بك عبر الإنترنت

.منظمة مع تخطيطات وتعليقات وأدوات تصدير Word و PDF لإنشاء تقارير صور بصيغة Photo Reports استخدم

- تخطيطات صفحات تلقائية
- تصدير PDF و DOCX
- تعليقات الصور والتعليقات
- تقارير قبل وبعد
- تقارير الفحص والصيانة

<https://photo-reports.online>