

Доклад за оглед на щети – Застрахователна претенция

Снимка №1 Общ изглед на инспектирания имот



Снимка №2 Общ преглед на външни щети, документирани при инспекцията



Снимка №3 Повредена покривна зона, идентифицирана и записана



Снимка №4 Щети по външна стена, документирани за оценка



Доклад за оглед на щети – Застрахователна претенция

Снимка №5 Пукнатина в носеща стена, документирана при инспекцията



Снимка №6 Зона с водни щети, идентифицирана и записана



Снимка №7 Повреден прозорец, документиран за оценка



Снимка №8 Повредена входна врата, записана при инспекцията



Доклад за оглед на щети – Застрахователна претенция

Снимка №9 Повредена подова настилка, документирана при инспекцията




Снимка №10 Щети по тавана, идентифицирани и записани



Снимка №11 Щети от теч на водопровод, документирани



Снимка №12 Щети по електрическата система, записани при инспекцията



Доклад за оглед на щети – Застрахователна претенция

Снимка №13 Детайл на конструктивна повреда, документиран за оценка




Снимка №14 Снимка отблизо за доказателство на идентифицирана повреда



Снимка №15 Общ преглед на множество места с щети



Снимка №16 Обобщаваща снимка от крайната инспекция за щети



Създайте свой собствен фотоотчет онлайн

Използвайте Photo Reports, за да създавате структурирани PDF и Word фотоотчети с оформления, надписи и инструменти за експортиране.

- Автоматични оформления на страници
- Експортиране в PDF и DOCX
- Надписи и коментари към снимки
- Фотоотчети преди и след
- Инспекционни и сервизни фотоотчети

<https://photo-reports.online>