





আগে ও পরে ফটো রিপোর্ট - ফলাফল নথিকরণ লেআউট

<p>ফটো নং1 সংস্কারের আগে লিভিং রুমের অবস্থা</p>	<p>ফটো নং2 সংস্কারের পরে লিভিং রুমের অবস্থা</p>	<p>ফটো নং3 মেরামত কাজের আগে দেয়ালের অবস্থা</p>	<p>ফটো নং4 মেরামত কাজের পরে দেয়ালের অবস্থা</p>
 A photograph of a living room in a state of disrepair. The walls are a dull, yellowish-tan color and appear aged. The floor is made of dark, worn wooden planks. A large window with a white frame is visible on the left, and a sliding glass door is in the center, leading to a balcony. The room is empty and lacks any furniture or decor.	 A photograph of the same living room after renovation. The walls are now a clean, light gray color. The floor has been replaced with dark wood-look laminate. A modern, light-colored sectional sofa is positioned in front of a large window with white curtains. A round coffee table and a white TV stand are also visible. The room is bright and modern.	 A close-up photograph of a corner of the wall before repair. The wall is heavily damaged, with large areas of peeling paint and exposed, uneven brown and gray patches. The floor is dark and appears to be made of wood or laminate.	 A close-up photograph of the same corner of the wall after repair. The wall is now a smooth, uniform light gray color. The floor is dark wood-look laminate. The repair work is complete, and the wall looks clean and modern.


আগে ও পরে ফটো রিপোর্ট - ফলাফল নথিকরণ লেআউট

ফটো নং5 প্রতিস্থাপনের আগে মেঝের অবস্থা

ফটো নং6 প্রতিস্থাপনের পরে মেঝের অবস্থা

ফটো নং7 সংস্কারের আগে সিলিংয়ের অবস্থা

ফটো নং8 সংস্কারের পরে সিলিংয়ের অবস্থা




আগে ও পরে ফটো রিপোর্ট - ফলাফল নথিকরণ লেআউট

ফটো নং9 সংস্কারের আগে বাথরুমের অবস্থা

ফটো নং10 সংস্কারের পরে বাথরুমের অবস্থা

ফটো নং11 সংস্কারের আগে রান্নাঘরের অবস্থা

ফটো নং12 সংস্কারের পরে রান্নাঘরের অবস্থা




আগে ও পরে ফটো রিপোর্ট - ফলাফল নথিকরণ লেআউট

ফটো নং13 পুনরুদ্ধার কাজের আগে ভবনের
ফেসেড

ফটো নং14 পুনরুদ্ধার কাজের পরে ভবনের
ফেসেড

ফটো নং15 উন্নতির আগে সম্পত্তির
প্রবেশপথ

ফটো নং16 উন্নতির পরে সম্পত্তির প্রবেশপথ



আগে ও পরে ফটো রিপোর্ট - ফলাফল নথিকরণ লেআউট

অনলাইনে আপনার নিজস্ব ফটো রিপোর্ট তৈরি করুন

লেআউট, ক্যাপশন এবং এক্সপোর্ট টুল সহ স্ট্রাকচার্ড PDF এবং Word ফটো রিপোর্ট তৈরি করতে Photo Reports ব্যবহার করুন।

- স্বয়ংক্রিয় পৃষ্ঠা লেআউট
- PDF এবং DOCX এক্সপোর্ট
- ছবির ক্যাপশন ও মন্তব্য
- আগে এবং পরে রিপোর্ট
- পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ রিপোর্ট

<https://photo-reports.online>