



Foto №1 Gesamtansicht des inspizierten Objekts



Foto №2 Übersicht der bei der Inspektion dokumentierten Außenschäden



Foto №3 Beschädigter Dachbereich identifiziert und erfasst



Foto №4 Außenwandschaden zur Bewertung dokumentiert



Foto №5 Riss in tragender Wand während der Inspektion dokumentiert



Foto №6 Wasserschadenbereich identifiziert und erfasst



Foto №7 Beschädigtes Fenster zur Begutachtung dokumentiert



Foto №8 Beschädigte Eingangstür bei der Inspektion erfasst



Foto №9 Beschädigter Bodenbelag bei der Inspektion dokumentiert



Foto №10 Deckenschaden identifiziert und erfasst



Foto №11 Schaden durch Rohrleitungsleckage dokumentiert



Foto №12 Schaden am elektrischen System bei der Inspektion erfasst



Foto №13 Detail des baulichen Schadens zur Bewertung dokumentiert



Foto №14 Nahaufnahme des festgestellten Schadens als Nachweis



Foto №15 Übersicht mehrerer Schadensstellen



Foto №16 Abschließendes Übersichtsfoto der Schadensinspektion

Erstellen Sie Ihren eigenen Fotobericht online

Nutzen Sie Photo Reports, um strukturierte PDF- und Word-Fotoberichte mit Layouts, Bildunterschriften und Exportwerkzeugen zu erstellen.

- Automatische Seitenlayouts
- PDF- und DOCX-Export
- Bildunterschriften und Kommentare
- Vorher-Nachher-Berichte
- Inspektions- und Wartungsberichte

<https://photo-reports.online>