

Φωτογραφική αναφορά κατασκευής – Περίληψη έργου

Φωτογραφία Νο1 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίου ολοκληρώθηκαν πριν την έναρξη κατασκευής



Φωτογραφία Νο2 Εκσκαφικές εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου



Φωτογραφία Νο3 Κατασκευή θεμελίωσης σε εξέλιξη



Φωτογραφία Νο4 Εγκατάσταση οπλισμού ολοκληρώθηκε πριν τη σκυροδέτηση



Φωτογραφία Νο5 Διαδικασία

Φωτογραφία Νο6 Συναρμολόγηση

Φωτογραφία Νο7 Κατασκευή

Φωτογραφία Νο8 Εργασίες

Φωτογραφική αναφορά κατασκευής – Περίληψη έργου

σκυροδέτησης εκτελέστηκε σε στοιχεία θεμελίωσης



φέροντος σκελετού σε εξέλιξη



εξωτερικών τοίχων ολοκληρώθηκε για το τμήμα κτιρίου



εγκατάστασης στέγης ολοκληρώθηκαν



Φωτογραφία Νο9 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συστημάτων σε εξέλιξη

Φωτογραφία Νο10 Εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων ολοκληρώθηκε σε καθορισμένες περιοχές

Φωτογραφία Νο11 Εργασίες φινιρίσματος εσωτερικών τοίχων σε εξέλιξη

Φωτογραφία Νο12 Εγκατάσταση δαπέδων ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου




Φωτογραφία Νο13 Τελικός έλεγχος ολοκληρωμένων οικοδομικών εργασιών



Φωτογραφία Νο14 Εξωτερική διαμόρφωση τοπίου ολοκληρώθηκε γύρω από την εγκατάσταση



Φωτογραφία Νο15 Ολοκληρωμένο εξωτερικό κτιρίου μετά την κατασκευή



Φωτογραφία Νο16 Ολοκληρωμένο εσωτερικό κτιρίου έτοιμο για λειτουργία



Δημιουργήστε τη δική σας φωτοαναφορά online

Χρησιμοποιήστε το Photo Reports για να δημιουργήσετε δομημένες φωτοαναφορές PDF και Word με διατάξεις, λεζάντες και εργαλεία εξαγωγής.

- Αυτόματες διατάξεις σελίδων
- Εξαγωγή σε PDF και DOCX
- Λεζάντες και σχόλια φωτογραφιών
- Αναφορές πριν και μετά
- Αναφορές επιθεώρησης και συντήρησης

