

Φωτογραφική αναφορά συντήρησης – Τεκμηρίωση υπηρεσίας



Φωτογραφία Νο1. Γενική επισκόπηση της βιομηχανικής εγκατάστασης



Φωτογραφία Νο2. Επιθεώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού ολοκληρώθηκε



Φωτογραφία Νο3. Κατάσταση βιομηχανικής αντλίας αξιολογήθηκε κατά τη συντήρηση

Φωτογραφική αναφορά συντήρησης – Τεκμηρίωση υπηρεσίας



Φωτογραφία Νο4. Επιθεώρηση ηλεκτροκινητήρα ολοκληρώθηκε



Φωτογραφία Νο5. Επιθεώρηση ηλεκτρικού πίνακα πραγματοποιήθηκε



Φωτογραφία Νο6. Κατάσταση εξοπλισμού HVAC τεκμηριώθηκε

Φωτογραφική αναφορά συντήρησης – Τεκμηρίωση υπηρεσίας



Φωτογραφία №7. Αντικατάσταση φίλτρου αέρα ολοκληρώθηκε



Φωτογραφία №8. Συντήρηση συστήματος αερισμού ολοκληρώθηκε



Φωτογραφία №9. Επιθεώρηση σωληνώσεων ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης

Φωτογραφική αναφορά συντήρησης – Τεκμηρίωση υπηρεσίας



Φωτογραφία Νο10. Κατάσταση βαλβίδας αξιολογήθηκε κατά την επιθεώρηση



Φωτογραφία Νο11. Εργασίες λίπανσης εκτελέστηκαν σε εξαρτήματα εξοπλισμού



Φωτογραφία Νο12. Διαδικασία καθαρισμού εξοπλισμού ολοκληρώθηκε

Φωτογραφική αναφορά συντήρησης – Τεκμηρίωση υπηρεσίας



Φωτογραφία Νο13. Επιθεώρηση συστήματος ασφαλείας ολοκληρώθηκε



Φωτογραφία Νο14. Τελική επαλήθευση συντήρησης πραγματοποιήθηκε



Φωτογραφία Νο15. Ο εξοπλισμός λειτουργεί κανονικά μετά τη συντήρηση



Φωτογραφία Νο16. Γενική επισκόπηση εγκατάστασης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης

Δημιουργήστε τη δική σας φωτοαναφορά online

Χρησιμοποιήστε το Photo Reports για να δημιουργήσετε δομημένες φωτοαναφορές PDF και Word με διατάξεις, λεζάντες και εργαλεία εξαγωγής.

- Αυτόματες διατάξεις σελίδων
- Εξαγωγή σε PDF και DOCX
- Λεζάντες και σχόλια φωτογραφιών
- Αναφορές πριν και μετά
- Αναφορές επιθεώρησης και συντήρησης

<https://photo-reports.online>