

Rakennusvalokuvaraportti – Yksityiskohtainen tarkastusasettelu



Kuva №1 Työmaan valmistelutyöt valmiina ennen rakentamisen aloittamista



Kuva №2 Kaivutyöt suoritettu projektin vaatimusten mukaisesti

Rakennusvalokuvaraportti – Yksityiskohtainen tarkastusasettelu



Kuva №3 Perustusten rakentaminen käynnissä



Kuva №4 Raudoituksen asennus valmis ennen betonivalua

Rakennusvalokuvaraportti – Yksityiskohtainen tarkastusasettelu



Kuva №5 Betonivalutyöt suoritettu perustuselementeille



Kuva №6 Runkorakenteen kokoaminen käynnissä

Rakennusvalokuvaraportti – Yksityiskohtainen tarkastusasettelu




Kuva №7 Ulkoseinien rakentaminen valmis rakennusosiolle



Kuva №8 Katon asennustyöt valmiit

Rakennusvalokuvaraportti – Yksityiskohtainen tarkastusasettelu



Kuva №9 Sähköjärjestelmien
asennus käynnissä



Kuva №10 Putkistojärjestelmien
asennus valmis määrätyillä alueilla

Rakennusvalokuvaraportti – Yksityiskohtainen tarkastusasettelu



Kuva №11 Sisäseinien viimeistelytyöt käynnissä



Kuva №12 Lattian asennus valmis projektin spesifikaatioiden mukaisesti

Rakennusvalokuvaraportti – Yksityiskohtainen tarkastusasettelu



Kuva №13 Valmiiden rakennustöiden lopputarkastus



Kuva №14 Ulkoalueiden viimeistely valmis laitoksen ympärillä

Rakennusvalokuvaraportti – Yksityiskohtainen tarkastusasettelu



Kuva №15 Valmis rakennuksen ulkoasu rakentamisen jälkeen



Kuva №16 Valmis sisätilä käyttövalmiina

Luo oma valokuvaraporttisi verkossa

Käytä Photo Reportsia luodaksesi jäsenneiltyjä PDF- ja Word-valokuvaraportteja, joissa on asettelu, kuvatekstit ja vientityökalut.

- Automaattiset sivuasettelut
- Vienti PDF- ja DOCX-muotoon
- Kuvien tekstitykset ja kommentit
- Ennen-jälkeen-raportit
- Tarkastus- ja huoltoraportit

<https://photo-reports.online>