




**फोटो №1.** औद्योगिक सुविधा का सामान्य अवलोकन



**फोटो №2.** यांत्रिक उपकरण निरीक्षण पूर्ण



**फोटो №3.** रखरखाव के दौरान आकलित औद्योगिक पंप की स्थिति



**फोटो №4.** विद्युत मोटर निरीक्षण पूर्ण




**फोटो №5.** विद्युत कैबिनेट निरीक्षण किया गया



**फोटो №6.** एचवीएसी उपकरण की स्थिति दस्तावेजित



**फोटो №7.** एयर फिल्टर प्रतिस्थापन पूर्ण



**फोटो №8.** वेंटिलेशन सिस्टम रखरखाव पूर्ण


## रखरखाव फोटो रिपोर्ट - ग्रिड लेआउट



फोटो №9. रखरखाव अनुसूची के अनुसार पाइप निरीक्षण पूर्ण



फोटो №10. निरीक्षण के दौरान वाल्व की स्थिति का आकलन



फोटो №11. उपकरण घटकों पर स्नेहन कार्य किया गया



फोटो №12. उपकरण सफाई प्रक्रिया पूर्ण



फोटो №13. सुरक्षा प्रणाली निरीक्षण पूर्ण



फोटो №14. अंतिम रखरखाव सत्यापन किया गया



फोटो №15. रखरखाव के बाद उपकरण सामान्य रूप से संचालित



फोटो №16. रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद सुविधा का सामान्य अवलोकन

# रखरखाव फोटो रिपोर्ट - ग्रिड लेआउट

अपनी खुद की फोटो रिपोर्ट ऑनलाइन बनाएं

लेआउट, कैप्शन और एक्सपोर्ट टूल के साथ संरचित PDF और Word फोटो रिपोर्ट बनाने के लिए Photo Reports का उपयोग करें।

- स्वचालित पृष्ठ लेआउट
- PDF और DOCX एक्सपोर्ट
- फोटो कैप्शन और टिप्पणियाँ
- पहले और बाद की रिपोर्ट
- निरीक्षण और रखरखाव रिपोर्ट

<https://photo-reports.online>