

Foto izvještaj o održavanju – Preventivno održavanje

Fotografija br.1. Opći pregled industrijskog postrojenja



Fotografija br.2. Pregled mehaničke opreme dovršen



Fotografija br.3. Stanje industrijske pumpe procijenjeno tijekom održavanja



Fotografija br.4. Pregled elektromotora dovršen




Foto izvještaj o održavanju – Preventivno održavanje

Fotografija br.5. Obavljen pregled električnog ormara



Fotografija br.6. Stanje HVAC opreme dokumentirano



Fotografija br.7. Zamjena zračnog filtra dovršena



Fotografija br.8. Održavanje ventilacijskog sustava dovršeno




Foto izvještaj o održavanju – Preventivno održavanje


Fotografija br.9. Pregled cijevi dovršen prema planu održavanja



Fotografija br.10. Stanje ventila procijenjeno tijekom pregleda



Fotografija br.11. Radovi na podmazivanju izvedeni na dijelovima opreme



Fotografija br.12. Postupak čišćenja opreme dovršen



Foto izvještaj o održavanju – Preventivno održavanje

Fotografija br.13. Pregled sigurnosnog sustava dovršen




Fotografija br.14. Završna provjera održavanja izvršena



Fotografija br.15. Oprema normalno radi nakon održavanja



Fotografija br.16. Opći pregled postrojenja nakon dovršetka radova održavanja



Izradite vlastiti foto izvještaj online

Koristite Photo Reports za izradu strukturiranih PDF i Word foto izvještaja s rasporedima, natpisima i alatima za izvoz.

- Automatski rasporedi stranica
- Izvoz u PDF i DOCX
- Natpisi i komentari na fotografije
- Izvještaji prije i poslije
- Inspekcijski izvještaji i izvještaji o održavanju

<https://photo-reports.online>