



Fotografija br.1 Opći pregled pregledane nekretnine



Fotografija br.2 Pregled vanjskih oštećenja dokumentiranih tijekom inspekcije



Fotografija br.3 Oštećeno područje krova identificirano i zabilježeno



Fotografija br.4 Oštećenje vanjskog zida dokumentirano za procjenu



Fotografija br.5 Pukotina na nosivom zidu dokumentirana tijekom inspekcije




Fotografija br.6 Područje oštećenja vodom identificirano i zabilježeno



Fotografija br.7 Oštećeni prozor dokumentiran za procjenu



Fotografija br.8 Oštećena ulazna vrata zabilježena tijekom inspekcije



Fotografija br.9 Oštećena podna obloga dokumentirana tijekom inspekcije



Fotografija br.10 Oštećenje stropa identificirano i zabilježeno



Fotografija br.11 Oštećenje od curenja vodovoda dokumentirano



Fotografija br.12 Oštećenje električnog sustava zabilježeno tijekom inspekcije



Fotografija br.13 Detalj konstruktivnog oštećenja dokumentiran za procjenu



Fotografija br.14 Krupni plan dokazne fotografije identificiranog oštećenja



Fotografija br.15 Pregled više lokacija oštećenja



Fotografija br.16 Završna sažeta fotografija inspekcije oštećenja

Izradite vlastiti foto izvještaj online

Koristite Photo Reports za izradu strukturiranih PDF i Word foto izvještaja s rasporedima, natpisima i alatima za izvoz.

- Automatski rasporedi stranica
- Izvoz u PDF i DOCX
- Natpisi i komentari na fotografije
- Izvještaji prije i poslije
- Inspekcijski izvještaji i izvještaji o održavanju

<https://photo-reports.online>