

## Izveštaj o pregledu štete – Mrežni raspored



**Photo #1.** Opći pregled pregledane nekretnine



**Photo #2.** Pregled vanjskih oštećenja dokumentiranih tijekom inspekcije



**Photo #3.** Oštećeno područje krova identificirano i zabilježeno



**Photo #4.** Oštećenje vanjskog zida dokumentirano za procjenu



**Photo #5.** Pukotina na nosivom zidu dokumentirana tijekom inspekcije



**Photo #6.** Područje oštećenja vodom identificirano i zabilježeno




**Photo #7.** Oštećeni prozor dokumentiran za procjenu



**Photo #8.** Oštećena ulazna vrata zabilježena tijekom inspekcije

## Izveštaj o pregledu štete – Mrežni raspored



**Photo #9.** Oštećena podna obloga dokumentirana tijekom inspekcije



**Photo #10.** Oštećenje stropa identificirano i zabilježeno



**Photo #11.** Oštećenje od curenja vodovoda dokumentirano



**Photo #12.** Oštećenje električnog sustava zabilježeno tijekom inspekcije



**Photo #13.** Detalj konstruktivnog oštećenja dokumentiran za procjenu



**Photo #14.** Krupni plan dokazne fotografije identificiranog oštećenja



**Photo #15.** Pregled više lokacija oštećenja



**Photo #16.** Završna sažeta fotografija inspekcije oštećenja

## Izradite vlastiti foto izvještaj online

Koristite Photo Reports za izradu strukturiranih PDF i Word foto izvještaja s rasporedima, natpisima i alatima za izvoz.

- Automatski rasporedi stranica
- Izvoz u PDF i DOCX
- Natpisi i komentari na fotografije
- Izvještaji prije i poslije
- Inspekcijski izvještaji i izvještaji o održavanju

<https://photo-reports.online>