



**Fotó №1.** Az ipari létesítmény általános áttekintése



**Fotó №2.** Gépészeti berendezések ellenőrzése befejezve



**Fotó №3.** Ipari szivattyú állapota értékelve karbantartás során



**Fotó №4.** Villanymotor ellenőrzése befejezve



**Fotó №5.** Elektromos szekrény ellenőrzése elvégezve




**Fotó №6.** HVAC berendezések állapota dokumentálva



Fotó №7. Levegősűrő csere befejezve




Fotó №8. Szellőzőrendszer karbantartása befejezve




Fotó №9. Csővezeték ellenőrzése befejezve a karbantartási ütemterv szerint



**Fotó №10.** Szelep állapota értékelve az ellenőrzés során



**Fotó №11.** Kenési munkák elvégezve a berendezés alkatrészein



**Fotó №12.** Berendezések tisztítási eljárása befejezve



**Fotó №13.** Biztonsági rendszer ellenőrzése befejezve



**Fotó №14.** Végő karbantartási ellenőrzés elvégezve



**Fotó №15.** A berendezések a karbantartás után normálisan működnek



**Fotó №16.** A létesítmény általános áttekintése a karbantartási munkák befejezése után

### Készítse el saját fotóriportját online

Használja a Photo Reports alkalmazást strukturált PDF és Word fotóriportok készítéséhez elrendezésekkel, képaláírásokkal és exportálási eszközökkel.

- Automatikus oldalelrendezések
- PDF és DOCX exportálás
- Képaláírások és megjegyzések
- Előtte-utána riportok
- Ellenőrzési és karbantartási riportok

<https://photo-reports.online>