

## Karbantartási fotóriport – Megelőző karbantartás

**Fotó №1.** Az ipari létesítmény általános áttekintése




**Fotó №2.** Gépészeti berendezések ellenőrzése befejezve



**Fotó №3.** Ipari szivattyú állapota értékelve karbantartás során



**Fotó №4.** Villanymotor ellenőrzése befejezve



**Fotó №5.** Elektromos szekrény ellenőrzése elvégezve




**Fotó №6.** HVAC berendezések állapota dokumentálva



**Fotó №7.** Levegőszűrő csere befejezve



**Fotó №8.** Szellőzőrendszer karbantartása befejezve



## Karbantartási fotóriport – Megelőző karbantartás


**Fotó №9.** Csővezeték ellenőrzése befejezve a karbantartási ütemterv szerint



**Fotó №10.** Szelep állapota értékelve az ellenőrzés során



**Fotó №11.** Kenési munkák elvégzése a berendezés alkatrészein



**Fotó №12.** Berendezések tisztítási eljárása befejezve



**Fotó №13.** Biztonsági rendszer ellenőrzése befejezve




**Fotó №14.** Végző karbantartási ellenőrzés elvégezve



**Fotó №15.** A berendezések a karbantartás után normálisan működnek



**Fotó №16.** A létesítmény általános áttekintése a karbantartási munkák befejezése után



## Készítse el saját fotóriportját online

Használja a Photo Reports alkalmazást strukturált PDF és Word fotóriportok készítéséhez elrendezésekkel, képaláírásokkal és exportálási eszközökkel.

- Automatikus oldalelrendezések
- PDF és DOCX exportálás
- Képaláírások és megjegyzések
- Előtte-utána riportok
- Ellenőrzési és karbantartási riportok

<https://photo-reports.online>