

Laporan Foto Perawatan – Perawatan Pencegahan

Foto №1. Gambaran umum fasilitas industri




Foto №2. Inspeksi peralatan mekanis selesai



Foto №3. Kondisi pompa industri dinilai selama pemeliharaan



Foto №4. Inspeksi motor listrik selesai



Laporan Foto Perawatan – Perawatan Pencegahan

Foto №5. Inspeksi kabinet listrik dilakukan




Foto №6. Kondisi peralatan HVAC didokumentasikan



Foto №7. Penggantian filter udara selesai



Foto №8. Pemeliharaan sistem ventilasi selesai



Laporan Foto Perawatan – Perawatan Pencegahan

Foto №9. Inspeksi pipa selesai sesuai jadwal pemeliharaan



Foto №10. Kondisi katup dinilai selama inspeksi



Foto №11. Pekerjaan pelumasan dilakukan pada komponen peralatan




Foto №12. Prosedur pembersihan peralatan selesai



Laporan Foto Perawatan – Perawatan Pencegahan

Foto №13. Inspeksi sistem keselamatan selesai




Foto №14. Verifikasi pemeliharaan akhir dilakukan



Foto №15. Peralatan beroperasi normal setelah pemeliharaan



Foto №16. Gambaran umum fasilitas setelah selesai pekerjaan pemeliharaan



Buat laporan foto Anda sendiri secara online

Gunakan Photo Reports untuk membuat laporan foto terstruktur dalam PDF dan Word dengan tata letak, keterangan, dan alat ekspor.

- Tata letak halaman otomatis
- Ekspor PDF dan DOCX
- Keterangan dan komentar foto
- Laporan sebelum dan sesudah
- Laporan inspeksi dan perawatan

<https://photo-reports.online>