

# Laporan Inspeksi Kerusakan – Penilaian Kerusakan

**Photo #1.** Tampilan umum properti yang diperiksa



**Photo #2.** Gambaran kerusakan eksterior yang didokumentasikan selama inspeksi



**Photo #3.** Area atap rusak teridentifikasi dan tercatat



**Photo #4.** Kerusakan dinding luar didokumentasikan untuk penilaian



# Laporan Inspeksi Kerusakan – Penilaian Kerusakan

**Photo #5.** Retakan dinding struktural didokumentasikan selama inspeksi



**Photo #6.** Area kerusakan air teridentifikasi dan tercatat



**Photo #7.** Jendela rusak didokumentasikan untuk evaluasi



**Photo #8.** Pintu masuk rusak tercatat selama inspeksi



# Laporan Inspeksi Kerusakan – Penilaian Kerusakan

**Photo #9.** Lantai rusak didokumentasikan selama inspeksi




**Photo #10.** Kerusakan langit-langit teridentifikasi dan tercatat



**Photo #11.** Kerusakan akibat kebocoran pipa didokumentasikan



**Photo #12.** Kerusakan sistem kelistrikan tercatat selama inspeksi



# Laporan Inspeksi Kerusakan – Penilaian Kerusakan

**Photo #13.** Detail kerusakan struktural didokumentasikan untuk penilaian



**Photo #14.** Foto bukti jarak dekat dari kerusakan yang teridentifikasi



**Photo #15.** Gambaran beberapa lokasi kerusakan



**Photo #16.** Foto ringkasan inspeksi kerusakan akhir



## Buat laporan foto Anda sendiri secara online

Gunakan Photo Reports untuk membuat laporan foto terstruktur dalam PDF dan Word dengan tata letak, keterangan, dan alat ekspor.

- Tata letak halaman otomatis
- Ekspor PDF dan DOCX
- Keterangan dan komentar foto
- Laporan sebelum dan sesudah
- Laporan inspeksi dan perawatan

<https://photo-reports.online>