

Laporan Inspeksi Kerusakan – Tata Letak Grid



Photo #1. Tampilan umum properti yang diperiksa



Photo #2. Gambaran kerusakan eksterior yang didokumentasikan selama inspeksi



Photo #3. Area atap rusak teridentifikasi dan tercatat



Photo #4. Kerusakan dinding luar didokumentasikan untuk penilaian



Photo #5. Retakan dinding struktural didokumentasikan selama inspeksi



Photo #6. Area kerusakan air teridentifikasi dan tercatat



Photo #7. Jendela rusak didokumentasikan untuk evaluasi



Photo #8. Pintu masuk rusak tercatat selama inspeksi

Laporan Inspeksi Kerusakan – Tata Letak Grid




Photo #9. Lantai rusak didokumentasikan selama inspeksi



Photo #10. Kerusakan langit-langit teridentifikasi dan tercatat



Photo #11. Kerusakan akibat kebocoran pipa didokumentasikan



Photo #12. Kerusakan sistem kelistrikan tercatat selama inspeksi



Photo #13. Detail kerusakan struktural didokumentasikan untuk penilaian



Photo #14. Foto bukti jarak dekat dari kerusakan yang teridentifikasi



Photo #15. Gambaran beberapa lokasi kerusakan



Photo #16. Foto ringkasan inspeksi kerusakan akhir

Buat laporan foto Anda sendiri secara online

Gunakan Photo Reports untuk membuat laporan foto terstruktur dalam PDF dan Word dengan tata letak, keterangan, dan alat ekspor.

- Tata letak halaman otomatis
- Ekspor PDF dan DOCX
- Keterangan dan komentar foto
- Laporan sebelum dan sesudah
- Laporan inspeksi dan perawatan

<https://photo-reports.online>