

## Report di ispezione danni – Richiesta di risarcimento

**Foto №1** Vista generale della proprietà ispezionata



**Foto №2** Panoramica dei danni esterni documentati durante l'ispezione



**Foto №3** Area del tetto danneggiata identificata e registrata



**Foto №4** Danno alla parete esterna documentato per la valutazione



## Report di ispezione danni – Richiesta di risarcimento

**Foto №5** Crepa nella parete strutturale documentata durante l'ispezione



**Foto №6** Area di danno da acqua identificata e registrata



**Foto №7** Finestra danneggiata documentata per la valutazione



**Foto №8** Porta d'ingresso danneggiata registrata durante l'ispezione



## Report di ispezione danni – Richiesta di risarcimento

**Foto №9** Pavimentazione danneggiata documentata durante l'ispezione




**Foto №10** Danno al soffitto identificato e registrato



**Foto №11** Danno da perdita idraulica documentato



**Foto №12** Danno all'impianto elettrico registrato durante l'ispezione



## Report di ispezione danni – Richiesta di risarcimento

**Foto №13** Dettaglio del danno strutturale documentato per la valutazione




**Foto №14** Primo piano fotografico del danno identificato come prova



**Foto №15** Panoramica di più punti di danno



**Foto №16** Fotografia riepilogativa finale dell'ispezione danni



## Crea il tuo report fotografico online

Usa Photo Reports per creare report fotografici strutturati in PDF e Word con layout, didascalie e strumenti di esportazione.

- Layout di pagina automatici
- Esportazione in PDF e DOCX
- Didascalie e commenti alle foto
- Report prima e dopo
- Report di ispezione e manutenzione

<https://photo-reports.online>