



Foto №1 Vista generale della proprietà ispezionata



Foto №2 Panoramica dei danni esterni documentati durante l'ispezione



Foto №3 Area del tetto danneggiata identificata e registrata



Foto N°4 Danno alla parete esterna documentato per la valutazione



Foto N°5 Crepa nella parete strutturale documentata durante l'ispezione



Foto N°6 Area di danno da acqua identificata e registrata



Foto №7 Finestra danneggiata documentata per la valutazione



Foto №8 Porta d'ingresso danneggiata registrata durante l'ispezione




Foto №9 Pavimentazione danneggiata documentata durante l'ispezione



Foto №10 Danno al soffitto identificato e registrato



Foto №11 Danno da perdita idraulica documentato




Foto №12 Danno all'impianto elettrico registrato durante l'ispezione



Foto №13 Dettaglio del danno strutturale documentato per la valutazione



Foto №14 Primo piano fotografico del danno identificato come prova



Foto №15 Panoramica di più punti di danno



Foto №16 Fotografia riepilogativa finale dell'ispezione danni

Crea il tuo report fotografico online

Usa Photo Reports per creare report fotografici strutturati in PDF e Word con layout, didascalie e strumenti di esportazione.

- Layout di pagina automatici
- Esportazione in PDF e DOCX
- Didascalie e commenti alle foto
- Report prima e dopo
- Report di ispezione e manutenzione

<https://photo-reports.online>