

Report di ispezione danni – Valutazione dei danni

Photo #1. Vista generale della proprietà ispezionata



Photo #2. Panoramica dei danni esterni documentati durante l'ispezione



Photo #3. Area del tetto danneggiata identificata e registrata



Photo #4. Danno alla parete esterna documentato per la valutazione



Report di ispezione danni – Valutazione dei danni

Photo #5. Crepa nella parete strutturale documentata durante l'ispezione



Photo #6. Area di danno da acqua identificata e registrata



Photo #7. Finestra danneggiata documentata per la valutazione



Photo #8. Porta d'ingresso danneggiata registrata durante l'ispezione



Report di ispezione danni – Valutazione dei danni

Photo #9. Pavimentazione danneggiata documentata durante l'ispezione




Photo #10. Danno al soffitto identificato e registrato



Photo #11. Danno da perdita idraulica documentato



Photo #12. Danno all'impianto elettrico registrato durante l'ispezione



Report di ispezione danni – Valutazione dei danni

Photo #13. Dettaglio del danno strutturale documentato per la valutazione



Photo #14. Primo piano fotografico del danno identificato come prova



Photo #15. Panoramica di più punti di danno



Photo #16. Fotografia riepilogativa finale dell'ispezione danni



Crea il tuo report fotografico online

Usa Photo Reports per creare report fotografici strutturati in PDF e Word con layout, didascalie e strumenti di esportazione.

- Layout di pagina automatici
- Esportazione in PDF e DOCX
- Didascalie e commenti alle foto
- Report prima e dopo
- Report di ispezione e manutenzione

<https://photo-reports.online>