

Laporan Foto Pembinaan – Susun Atur Pemeriksaan Terperinci



Foto №1 Kerja penyediaan tapak selesai sebelum permulaan pembinaan



Foto №2 Kerja penggalian dilaksanakan mengikut keperluan projek

Laporan Foto Pembinaan – Susun Atur Pemeriksaan Terperinci



Foto №3 Pembinaan asas sedang berjalan



Foto №4 Pemasangan tetulang selesai sebelum penuangan konkrit

Laporan Foto Pembinaan – Susun Atur Pemeriksaan Terperinci



Foto №5 Operasi penuangan konkrit dilaksanakan pada elemen asas



Foto №6 Pemasangan kerangka struktur sedang berjalan

Laporan Foto Pembinaan – Susun Atur Pemeriksaan Terperinci



Foto №7 Pembinaan dinding luar selesai untuk seksyen bangunan



Foto №8 Kerja pemasangan bumbung selesai

Laporan Foto Pembinaan – Susun Atur Pemeriksaan Terperinci




Foto №9 Pemasangan sistem elektrik sedang berjalan



Foto №10 Pemasangan sistem paip selesai di kawasan yang ditetapkan

Laporan Foto Pembinaan – Susun Atur Pemeriksaan Terperinci



Foto №11 Kerja kemasan dinding dalam sedang berjalan



Foto №12 Pemasangan lantai selesai mengikut spesifikasi projek

Laporan Foto Pembinaan – Susun Atur Pemeriksaan Terperinci



Foto №13 Pemeriksaan akhir kerja pembinaan yang telah siap



Foto №14 Landskap luaran selesai di sekitar kemudahan

Laporan Foto Pembinaan – Susun Atur Pemeriksaan Terperinci



Foto №15 Bahagian luar bangunan yang siap selepas pembinaan



Foto №16 Bahagian dalam bangunan yang siap sedia untuk beroperasi

Laporan Foto Pembinaan – Susun Atur Pemeriksaan Terperinci

Cipta laporan foto anda sendiri dalam talian

Gunakan Photo Reports untuk mencipta laporan foto berstruktur PDF dan Word dengan susun atur, kapsyen dan alat eksport.

- Susun atur halaman automatik
- Eksport PDF dan DOCX
- Kapsyen dan komen foto
- Laporan sebelum dan selepas
- Laporan pemeriksaan dan penyelenggaraan

<https://photo-reports.online>