

Laporan Foto Penyelenggaraan – Dokumentasi Servis



Foto №1. Gambaran umum kemudahan industri



Foto №2. Pemeriksaan peralatan mekanikal selesai



Foto №3. Keadaan pam industri dinilai semasa penyelenggaraan

Laporan Foto Penyelenggaraan – Dokumentasi Servis



Foto №4. Pemeriksaan motor elektrik selesai



Foto №5. Pemeriksaan kabinet elektrik dilakukan



Foto №6. Keadaan peralatan HVAC didokumenkan

Laporan Foto Penyelenggaraan – Dokumentasi Servis



Foto №7. Penggantian penapis udara selesai



Foto №8. Penyelenggaraan sistem pengudaraan selesai



Foto №9. Pemeriksaan paip selesai mengikut jadual penyelenggaraan

Laporan Foto Penyelenggaraan – Dokumentasi Servis



Foto №10. Keadaan injap dinilai semasa pemeriksaan



Foto №11. Kerja pelinciran dilakukan pada komponen peralatan



Foto №12. Prosedur pembersihan peralatan selesai

Laporan Foto Penyelenggaraan – Dokumentasi Servis



Foto №13. Pemeriksaan sistem keselamatan selesai



Foto №14. Pengesahan penyelenggaraan akhir dilakukan



Foto №15. Peralatan beroperasi secara normal selepas penyelenggaraan

Laporan Foto Penyelenggaraan – Dokumentasi Servis



Foto №16. Gambaran umum kemudahan selepas selesai kerja penyelenggaraan

Cipta laporan foto anda sendiri dalam talian

Gunakan Photo Reports untuk mencipta laporan foto berstruktur PDF dan Word dengan susun atur, kapsyen dan alat eksport.

- Susun atur halaman automatik
- Eksport PDF dan DOCX
- Kapsyen dan komen foto
- Laporan sebelum dan selepas
- Laporan pemeriksaan dan penyelenggaraan

<https://photo-reports.online>