

## Laporan Foto Penyelenggaraan – Pemeriksaan Peralatan



**Foto №1.** Gambaran umum kemudahan industri



**Foto №2.** Pemeriksaan peralatan mekanikal selesai



**Foto №3.** Keadaan pam industri dinilai semasa penyelenggaraan

## Laporan Foto Penyelenggaraan – Pemeriksaan Peralatan



**Foto №4.** Pemeriksaan motor elektrik selesai



**Foto №5.** Pemeriksaan kabinet elektrik dilakukan



**Foto №6.** Keadaan peralatan HVAC didokumentasikan



Foto №7. Penggantian penapis udara selesai



Foto №8. Penyelenggaraan sistem pengudaraan selesai




Foto №9. Pemeriksaan paip selesai mengikut jadual penyelenggaraan



Foto №10. Keadaan injap dinilai semasa pemeriksaan




Foto №11. Kerja pelinciran dilakukan pada komponen peralatan




Foto №12. Prosedur pembersihan peralatan selesai



**Foto №13.** Pemeriksaan sistem keselamatan selesai



**Foto №14.** Pengesahan penyelenggaraan akhir dilakukan



**Foto №15.** Peralatan beroperasi secara normal selepas penyelenggaraan



**Foto №16.** Gambaran umum kemudahan selepas selesai kerja penyelenggaraan

## Cipta laporan foto anda sendiri dalam talian

Gunakan Photo Reports untuk mencipta laporan foto berstruktur PDF dan Word dengan susun atur, kapsyen dan alat eksport.

- Susun atur halaman automatik
- Eksport PDF dan DOCX
- Kapsyen dan komen foto
- Laporan sebelum dan selepas
- Laporan pemeriksaan dan penyelenggaraan

<https://photo-reports.online>