

## Laporan Foto Penyelenggaraan – Penyelenggaraan Pencegahan

**Foto №1.** Gambaran umum kemudahan industri




**Foto №2.** Pemeriksaan peralatan mekanikal selesai



**Foto №3.** Keadaan pam industri dinilai semasa penyelenggaraan



**Foto №4.** Pemeriksaan motor elektrik selesai



## Laporan Foto Penyelenggaraan – Penyelenggaraan Pencegahan

**Foto №5.** Pemeriksaan kabinet elektrik dilakukan




**Foto №6.** Keadaan peralatan HVAC didokumenkan



**Foto №7.** Penggantian penapis udara selesai



**Foto №8.** Penyelenggaraan sistem pengudaraan selesai



## Laporan Foto Penyelenggaraan – Penyelenggaraan Pencegahan


**Foto №9.** Pemeriksaan paip selesai mengikut jadual penyelenggaraan



**Foto №10.** Keadaan injap dinilai semasa pemeriksaan



**Foto №11.** Kerja pelinciran dilakukan pada komponen peralatan



**Foto №12.** Prosedur pembersihan peralatan selesai



## Laporan Foto Penyelenggaraan – Penyelenggaraan Pencegahan

**Foto №13.** Pemeriksaan sistem keselamatan selesai




**Foto №14.** Pengesahan penyelenggaraan akhir dilakukan



**Foto №15.** Peralatan beroperasi secara normal selepas penyelenggaraan



**Foto №16.** Gambaran umum kemudahan selepas selesai kerja penyelenggaraan



## Cipta laporan foto anda sendiri dalam talian

Gunakan Photo Reports untuk mencipta laporan foto berstruktur PDF dan Word dengan susun atur, kapsyen dan alat eksport.

- Susun atur halaman automatik
- Eksport PDF dan DOCX
- Kapsyen dan komen foto
- Laporan sebelum dan selepas
- Laporan pemeriksaan dan penyelenggaraan

<https://photo-reports.online>