

Bouwfotorapport – Gedetailleerde inspectie-indeling



Foto №1 Voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats afgerond voor aanvang bouw



Foto №2 Graafwerkzaamheden uitgevoerd conform projecteisen

Bouwfotorapport – Gedetailleerde inspectie-indeling



Foto №3 Fundering in uitvoering



Foto №4 Wapening geplaatst voor het betonstorten

Bouwfotorapport – Gedetailleerde inspectie-indeling



Foto №5 Betonstort uitgevoerd op funderingselementen



Foto №6 Montage van het draagframe in uitvoering

Bouwfotorapport – Gedetailleerde inspectie-indeling



Foto №7 Buitenmuurconstructie voltooid voor het bouwdeel



Foto №8
Dakinstallatiewerkzaamheden afgerond

Bouwfotorapport – Gedetailleerde inspectie-indeling




Foto №9 Installatie van elektrische systemen in uitvoering



Foto №10 Installatie van sanitairsystemen voltooid in aangegeven zones

Bouwfotorapport – Gedetailleerde inspectie-indeling



Foto №11 Afwerking binnenmuren in uitvoering



Foto №12 Vloerbedekking gelegd conform projectspecificaties

Bouwfotorapport – Gedetailleerde inspectie-indeling



Foto №13 Eindinspectie van de voltooide bouwwerkzaamheden



Foto №14 Externe landschapsinrichting rond de installatie voltooid

Bouwfotorapport – Gedetailleerde inspectie-indeling



Foto №15 Voltooid exterieur van het gebouw na de bouw



Foto №16 Voltooid interieur van het gebouw klaar voor gebruik

Maak uw eigen fotorapport online

Gebruik Photo Reports om gestructureerde PDF- en Word-fotorapporten te maken met lay-outs, bijschriften en exporttools.

- Automatische pagina-indelingen
- PDF- en DOCX-export
- Bijschriften en opmerkingen bij foto's
- Voor-en-na-rapporten
- Inspectie- en onderhoudsrapporten

<https://photo-reports.online>