

Relatório de inspeção de danos – Reivindicação de seguro

Foto nº1 Vista geral da propriedade inspecionada



Foto nº2 Resumo dos danos exteriores documentados durante a inspeção



Foto nº3 Área danificada do telhado identificada e registada



Foto nº4 Dano na parede exterior documentado para avaliação



Relatório de inspeção de danos – Reivindicação de seguro

Foto n°5 Fenda em parede estrutural documentada durante a inspeção



Foto n°6 Área de danos por água identificada e registada



Foto n°7 Janela danificada documentada para avaliação



Foto n°8 Porta de entrada danificada registada durante a inspeção



Relatório de inspeção de danos – Reivindicação de seguro

Foto nº9 Pavimento danificado documentado durante a inspeção




Foto nº10 Dano no teto identificado e registado



Foto nº11 Dano por fuga na canalização documentado



Foto nº12 Dano no sistema elétrico registado durante a inspeção



Relatório de inspeção de danos – Reivindicação de seguro

Foto nº13 Detalhe do dano estrutural documentado para avaliação




Foto nº14 Fotografia de pormenor do dano identificado como prova



Foto nº15 Visão geral de várias localizações de danos



Foto nº16 Fotografia resumo final da inspeção de danos



Crie o seu próprio relatório fotográfico online

Utilize o Photo Reports para criar relatórios fotográficos estruturados em PDF e Word com esquemas, legendas e ferramentas de exportação.

- Esquemas de página automáticos
- Exportação para PDF e DOCX
- Legendas e comentários em fotos
- Relatórios de antes e depois
- Relatórios de inspeção e manutenção

<https://photo-reports.online>