

Отчёт об осмотре повреждений – Страховая претензия

Фото №1 Общий вид осмотренного объекта недвижимости



Фото №2 Обзор внешних повреждений, задокументированных во время осмотра



Фото №3 Поврежденный участок крыши идентифицирован и зафиксирован



Фото №4 Повреждение наружной стены задокументировано для оценки



Отчёт об осмотре повреждений – Страховая претензия

Фото №5 Трещина в несущей стене задокументирована во время осмотра



Фото №6 Участок повреждения водой идентифицирован и зафиксирован



Фото №7 Поврежденное окно задокументировано для оценки



Фото №8 Поврежденная входная дверь зафиксирована во время осмотра



Отчёт об осмотре повреждений – Страховая претензия

Фото №9 Поврежденное напольное покрытие задокументировано во время осмотра




Фото №10 Повреждение потолка идентифицировано и зафиксировано



Фото №11 Повреждение от протечки сантехники задокументировано



Фото №12 Повреждение электрической системы зафиксировано во время осмотра



Отчёт об осмотре повреждений – Страховая претензия

Фото №13 Деталь структурного повреждения задокументирована для оценки




Фото №14 Фото крупным планом в качестве доказательства выявленного повреждения



Фото №15 Обзор нескольких мест повреждений



Фото №16 Итоговая фотография осмотра повреждений



Создайте собственный фотоотчёт онлайн

Используйте Photo Reports для создания структурированных фотоотчётов в формате PDF и Word с макетами, подписями и инструментами экспорта.

- Автоматические макеты страниц
- Экспорт в PDF и DOCX
- Подписи и комментарии к фото
- Отчёты «до и после»
- Отчёты об осмотрах и обслуживании

<https://photo-reports.online>