

Správa o kontrole poškodení – Poistná udalosť

Fotografia č. 1 Celkový pohľad na kontrolovanú nehnuteľnosť



Fotografia č. 2 Prehľad vonkajších poškodení zdokumentovaných počas prehliadky



Fotografia č. 3 Poškodená oblasť strechy identifikovaná a zaznamenaná



Fotografia č. 4 Poškodenie vonkajšej steny zdokumentované na posúdenie



Fotografia č. 5 Trhlina v nosnej stene zdokumentovaná počas prehliadky



Fotografia č. 6 Oblasť poškodenia vodou identifikovaná a zaznamenaná



Fotografia č. 7 Poškodené okno zdokumentované na vyhodnotenie



Fotografia č. 8 Poškodené vchodové dvere zaznamenané počas prehliadky



Fotografia č. 9 Poškodená podlaha zdokumentovaná počas prehliadky




Fotografia č. 10 Poškodenie stropu identifikované a zaznamenané



Fotografia č. 11 Poškodenie únikom vody z potrubia zdokumentované



Fotografia č. 12 Poškodenie elektrického systému zaznamenané počas prehliadky



Fotografia č. 13 Detail konštrukčného poškodenia zdokumentovaný na posúdenie



Fotografia č. 14 Fotografia detailu identifikovaného poškodenia



Fotografia č. 15 Prehľad viacerých miest poškodenia



Fotografia č. 16 Záverečná súhrnná fotografia prehliadky poškodení



Vytvorte si vlastnú fotoreportáž online

Pomocou Photo Reports vytvárajte štruktúrované fotoreportáže vo formáte PDF a Word s rozloženiami, popismi a nástrojmi na export.

- Automatické rozloženia strán
- Export do PDF a DOCX
- Popisy a komentáre k fotkám
- Reportáže pred a po
- Inšpekčné a servisné reportáže

<https://photo-reports.online>