

Poročilo o pregledu škode – Ocena škode

Photo #1. Splošen pogled na pregledano nepremičnino



Photo #2. Pregled zunanjih poškodb, dokumentiranih med pregledom



Photo #3. Poškodovano območje strehe identificirano in zabeleženo



Photo #4. Poškodba zunanje stene dokumentirana za oceno



Poročilo o pregledu škode – Ocena škode

Photo #5. Razpoka v nosilni steni dokumentirana med pregledom



Photo #6. Območje poškodb zaradi vode identificirano in zabeleženo



Photo #7. Poškodovano okno dokumentirano za ovrednotenje



Photo #8. Poškodovana vhodna vrata zabeležena med pregledom



Poročilo o pregledu škode – Ocena škode

Photo #9. Poškodovana tla dokumentirana med pregledom



Photo #10. Poškodba stropa identificirana in zabeležena



Photo #11. Poškodba zaradi puščanja vodovoda dokumentirana



Photo #12. Poškodba električnega sistema zabeležena med pregledom



Poročilo o pregledu škode – Ocena škode

Photo #13. Podrobnost konstrukcijske poškodbe dokumentirana za oceno



Photo #14. Bližnji posnetek dokazne fotografije ugotovljene poškodbe



Photo #15. Pregled več lokacij poškodb



Photo #16. Končna povzetek fotografija pregleda poškodb



Ustvarite lastno fotoporočilo na spletu

Uporabite Photo Reports za ustvarjanje strukturiranih fotoporočil v PDF in Word z postavitvami, podnapisi in orodji za izvoz.

- Samodejne postavitve strani
- Izvoz v PDF in DOCX
- Podnapisi in komentarji fotografij
- Poročila prej in potem
- Inšpekcijska poročila in poročila o vzdrževanju

<https://photo-reports.online>