

Poročilo o pregledu škode – Zavarovalni zahtevak

Foto št.1 Splošen pogled na pregledano nepremičnino



Foto št.2 Pregled zunanjih poškodb, dokumentiranih med pregledom



Foto št.3 Poškodovano območje strehe identificirano in zabeleženo



Foto št.4 Poškodba zunanje stene dokumentirana za oceno



Poročilo o pregledu škode – Zavarovalni zahtevak

Foto št.5 Razpoka v nosilni steni dokumentirana med pregledom



Foto št.6 Območje poškodb zaradi vode identificirano in zabeleženo



Foto št.7 Poškodovano okno dokumentirano za ovrednotenje



Foto št.8 Poškodovana vhodna vrata zabeležena med pregledom



Poročilo o pregledu škode – Zavarovalni zahtevak

Foto št.9 Poškodovana tla dokumentirana med pregledom




Foto št.10 Poškodba stropa identificirana in zabeležena



Foto št.11 Poškodba zaradi puščanja vodovoda dokumentirana



Foto št.12 Poškodba električnega sistema zabeležena med pregledom



Poročilo o pregledu škode – Zavarovalni zahtevak

Foto št.13 Podrobnost konstrukcijske poškodbe dokumentirana za oceno




Foto št.14 Bližnji posnetek dokazne fotografije ugotovljene poškodbe



Foto št.15 Pregled več lokacij poškodb



Foto št.16 Končna povzetek fotografija pregleda poškodb



Ustvarite lastno fotoporočilo na spletu

Uporabite Photo Reports za ustvarjanje strukturiranih fotoporočil v PDF in Word z postavitvami, podnapisi in orodji za izvoz.

- Samodejne postavitve strani
- Izvoz v PDF in DOCX
- Podnapisi in komentarji fotografij
- Poročila prej in potem
- Inšpekcijska poročila in poročila o vzdrževanju

<https://photo-reports.online>