




**Foto Nr.1** Pamje e përgjithshme e pronës së inspektuar



**Foto Nr.2** Gjendja e fasadës së përparme gjatë inspektimit



**Foto Nr.3** Zona e hyrjes kryesore e inspektuar dhe dokumentuar



**Foto Nr.4** Gjendja e mureve të jashtme e regjistruar gjatë inspektimit




**Foto Nr.5** Inspektimi i gjendjes së çatisë përfundoi



**Foto Nr.6** Gjendja e dritareve e dokumentuar gjatë inspektimit



**Foto Nr.7** Gjendja e dyerve e inspektuar dhe regjistruar



**Foto Nr.8** Gjendja e shkallëve e vlerësuar gjatë inspektimit



**Foto Nr.9** Gjendja e panelit elektrik e dokumentuar



Foto Nr.10 Inspektimi i sistemit hidraulik përfundoi



Foto Nr.11 Gjendja e pajisjeve HVAC e vlerësuar



Foto Nr.12 Pajisjet e sigurisë të inspektuara dhe regjistruara



**Foto Nr.13** Gjendja e tavanit e dokumentuar gjatë inspektimit



**Foto Nr.14** Gjendja e dyshemesë e vlerësuar dhe regjistruar



**Foto Nr.15** Zona e defektit të identifikuar e dokumentuar për vlerësim të mëtejshëm



**Foto Nr.16** Pasqyrë përfundimtare e pronës së inspektuar

## Krijoni raportin tuaj fotografik online

Përdorni Photo Reports për të krijuar raporte fotografike të strukturuar në PDF dhe Word me paraqitje, mbishkrime dhe vegla eksporti.

- Paraqitje automatike faqesh
- Eksport në PDF dhe DOCX
- Mbishkrime dhe komente fotografish
- Raporte para dhe pas
- Raporte inspektimi dhe mirëmbajtjeje

<https://photo-reports.online>