

Raport fotografik mirëmbajtjeje – Dokumentim shërbimi



Foto Nr.1. Pasqyrë e përgjithshme e objektit industrial



Foto Nr.2. Inspektimi i pajisjeve mekanike përfundoi



Foto Nr.3. Gjendja e pompës industriale e vlerësuar gjatë mirëmbajtjes

Raport fotografik mirëmbajtjeje – Dokumentim shërbimi



Foto Nr.4. Inspektimi i motorit elektrik përfundoi



Foto Nr.5. Inspektimi i kabinetit elektrik i kryer



Foto Nr.6. Gjendja e pajisjeve HVAC e dokumentuar

Raport fotografik mirëmbajtjeje – Dokumentim shërbimi



Foto Nr.7. Zëvendësimi i filtrit të ajrit përfundoi



Foto Nr.8. Mirëmbajtja e sistemit të ventilimit përfundoi



Foto Nr.9. Inspektimi i tubacioneve përfundoi sipas orarit të mirëmbajtjes

Raport fotografik mirëmbajtjeje – Dokumentim shërbimi



Foto Nr.10. Gjendja e valvulës e vlerësuar gjatë inspektimit



Foto Nr.11. Punimet e lubrifikimit të kryera në komponentët e pajisjeve



Foto Nr.12. Procedura e pastrimit të pajisjeve përfundoi

Raport fotografik mirëmbajtjeje – Dokumentim shërbimi



Foto Nr.13. Inspektimi i sistemit të sigurisë përfundoi



Foto Nr.14. Verifikimi përfundimtar i mirëmbajtjes i kryer



Foto Nr.15. Pajisjet funksionojnë normalisht pas mirëmbajtjes

Raport fotografik mirëmbajtjeje – Dokumentim shërbimi



Foto Nr.16. Pasqyrë e përgjithshme e objektit pas përfundimit të punimeve të mirëmbajtjes

Krijoni raportin tuaj fotografik online

Përdorni Photo Reports për të krijuar raporte fotografike të strukturuar në PDF dhe Word me paraqitje, mbishkrime dhe vegla eksporti.

- Paraqitje automatike faqesh
- Eksport në PDF dhe DOCX
- Mbishkrime dhe komente fotografish
- Raporte para dhe pas
- Raporte inspektimi dhe mirëmbajtjeje

<https://photo-reports.online>