

Raport fotografik mirëmbajtjeje – Mirëmbajtje parandaluese

Foto Nr.1. Pasqyrë e përgjithshme e objektit industrial



Foto Nr.2. Inspektimi i pajisjeve mekanike përfundoi



Foto Nr.3. Gjendja e pompës industriale e vlerësuar gjatë mirëmbajtjes



Foto Nr.4. Inspektimi i motorit elektrik përfundoi



Raport fotografik mirëmbajtjeje – Mirëmbajtje parandaluese

Foto Nr.5. Inspektimi i kabinetit elektrik i kryer



Foto Nr.6. Gjendja e pajisjeve HVAC e dokumentuar



Foto Nr.7. Zëvendësimi i filtrit të ajrit përfundoi



Foto Nr.8. Mirëmbajtja e sistemit të ventilimit përfundoi



Raport fotografik mirëmbajtjeje – Mirëmbajtje parandaluese

Foto Nr.9. Inspektimi i tubacioneve përfundoi sipas orarit të mirëmbajtjes



Foto Nr.10. Gjendja e valvulës e vlerësuar gjatë inspektimit



Foto Nr.11. Punimet e lubrifikimit të kryera në komponentët e pajisjeve




Foto Nr.12. Procedura e pastrimit të pajisjeve përfundoi



Raport fotografik mirëmbajtjeje – Mirëmbajtje parandaluese

Foto Nr.13. Inspektimi i sistemit të sigurisë përfundoi



Foto Nr.14. Verifikimi përfundimtar i mirëmbajtjes i kryer



Foto Nr.15. Pajisjet funksionojnë normalisht pas mirëmbajtjes



Foto Nr.16. Pasqyrë e përgjithshme e objektit pas përfundimit të punimeve të mirëmbajtjes



Krijoni raportin tuaj fotografik online

Përdorni Photo Reports për të krijuar raporte fotografike të strukturuar në PDF dhe Word me paraqitje, mbishkrime dhe vegla eksporti.

- Paraqitje automatike faqesh
- Eksport në PDF dhe DOCX
- Mbishkrime dhe komente fotografish
- Raporte para dhe pas
- Raporte inspektimi dhe mirëmbajtjeje

<https://photo-reports.online>