Raport fotografik ndërtimi – Dokumentim i progresit

Foto Nr.1 Punimet e përgatitjes së sheshit përfunduan para fillimit të ndërtimit

Foto Nr.2 Punimet e gërmimit të kryera sipas kërkesave të projektit

Foto Nr.3 Ndërtimi i themeleve në vijim

Foto Nr.4 Instalimi i armaturës përfundoi para derdhjes së betonit

Foto Nr.5 Operacioni i derdhjes së betonit i kryer në elementët e themeleve

Foto Nr.6 Montimi i strukturës mbajtëse në vijim

Foto Nr.7 Ndërtimi i mureve të jashtme përfundoi për seksionin e ndërtesës

Foto Nr.8 Punimet e instalimit të çatisë përfunduan

Foto Nr.9 Instalimi i sistemeve elektrike në vijim



Foto Nr.10 Instalimi i sistemeve hidraulike përfundoi në zonat e caktuara

Foto Nr.11 Punimet e mbarimit të mureve të brendshme në vijim

Foto Nr.12 Instalimi i dyshemesë përfundoi sipas specifikimeve të projektit



Foto Nr.13 Inspektimi përfundimtar i punimeve të përfunduara të ndërtimit

Foto Nr.14 Peizazhi i jashtëm përfundoi rreth objektit

Foto Nr.15 Pamja e jashtme e ndërtesës së përfunduar pas ndërtimit

Foto Nr.16 Brendësia e ndërtesës së përfunduar gati për funksionim

Krijoni raportin tuaj fotografik online

Përdorni Photo Reports për të krijuar raporte fotografike të strukturuara në PDF dhe Word me paraqitje, mbishkrime dhe vegla eksporti.

- Paraqitje automatike faqesh
- Eksport në PDF dhe DOCX
- Mbishkrime dhe komente fotografish
- Raporte para dhe pas
- Raporte inspektimi dhe mirëmbajtjeje

https://photo-reports.online