



Foto Nr.1 Punimet e përgatitjes së sheshit përfunduan para fillimit të ndërtimit



Foto Nr.2 Punimet e gërmimit të kryera sipas kërkesave të projektit



Foto Nr.3 Ndërtimi i themeleve në vijim



Foto Nr.4 Instalimi i armaturës përfundoi para derdhjes së betonit



Foto Nr.5 Operacioni i derdhjes së betonit i kryer në elementët e themeleve



Foto Nr.6 Montimi i strukturës mbajtëse në vijim



Foto Nr.7 Ndërtimi i mureve të jashtme përfundoi për seksionin e ndërtesës



Foto Nr.8 Punimet e instalimit të çatisë përfunduan




Foto Nr.9 Instalimi i sistemeve elektrike në vijim



Foto Nr.10 Instalimi i sistemeve hidraulike përfundoi në zonat e caktuara



Foto Nr.11 Punimet e mbarimit të mureve të brendshme në vijim




Foto Nr.12 Instalimi i dyshemesë përfundoi sipas specifikimeve të projektit



Foto Nr.13 Inspektimi përfundimtar i punimeve të përfunduara të ndërtimit



Foto Nr.14 Peizazhi i jashtëm përfundoi rreth objektit



Foto Nr.15 Pamja e jashtme e ndërtesës së përfunduar pas ndërtimit



Foto Nr.16 Brendësia e ndërtesës së përfunduar gati për funksionim

Krijoni raportin tuaj fotografik online

Përdorni Photo Reports për të krijuar raporte fotografike të strukturuar në PDF dhe Word me paraqitje, mbishkrime dhe vegla eksporti.

- Paraqitje automatike faqesh
- Eksport në PDF dhe DOCX
- Mbishkrime dhe komente fotografish
- Raporte para dhe pas
- Raporte inspektimi dhe mirëmbajtjeje

<https://photo-reports.online>