

Фото извештај о одржавању – Превентивно одржавање

Слика бр.1. Општи преглед индустријског објекта



Слика бр.2. Преглед механичке опреме завршен



Слика бр.3. Стање индустријске пумпе процењено током одржавања



Слика бр.4. Преглед електромотора завршен



Фото извештај о одржавању – Превентивно одржавање

Слика бр.5. Преглед електричног ормара обављен



Слика бр.6. Стање ХВАЦ опреме документовано



Слика бр.7. Замена ваздушног филтера завршена



Слика бр.8. Одржавање вентилационог система завршено



Фото извештај о одржавању – Превентивно одржавање


Слика бр.9. Преглед цеви завршен према плану одржавања



Слика бр.10. Стање вентила процењено током прегледа



Слика бр.11. Радови на подмазивању обављени на компонентама опреме



Слика бр.12. Поступак чишћења опреме завршен



Фото извештај о одржавању – Превентивно одржавање

Слика бр.13. Преглед сигурносног система завршен




Слика бр.14. Коначна верификација одржавања обављена



Слика бр.15. Опрема нормално ради након одржавања



Слика бр.16. Општи преглед објекта након завршетка радова одржавања



Направите сопствени фото извештај онлајн

Користите Photo Reports за креирање структурираних PDF и Word фото извештаја са распоредима, натписима и алатима за извоз.

- Аутоматски распореди страница
- Извоз у PDF и DOCX
- Натписи и коментари на фотографијама
- Извештаји пре и после
- Инспекцијски извештаји и извештаји о одржавању

<https://photo-reports.online>