

Извештај о прегледу штете – Процена штете

Photo #1. Општи поглед на прегледану некретнину



Photo #2. Преглед спољних оштећења документованих током инспекције



Photo #3. Оштећена кровна област идентификована и забележена



Photo #4. Оштећење спољног зида документовано за процену



Извештај о прегледу штете – Процена штете

Photo #5. Пукотнина у носећем зиду документована током инспекције



Photo #6. Област оштећења водом идентификована и забележена



Photo #7. Оштећени прозор документован за процену



Photo #8. Оштећена улазна врата забележена током инспекције



Извештај о прегледу штете – Процена штете

Photo #9. Оштећени под документован током инспекције




Photo #10. Оштећење плафона идентификовано и забележено



Photo #11. Оштећење услед цурења водовода документовано



Photo #12. Оштећење електричног система забележено током инспекције



Извештај о прегледу штете – Процена штете

Photo #13. Детаљ конструктивног оштећења документован за процену



Photo #14. Фотографија изблиза идентификованог оштећења као доказ



Photo #15. Преглед више локација оштећења



Photo #16. Коначна сумарна фотографија инспекције оштећења



Направите сопствени фото извештај онлајн

Користите Photo Reports за креирање структурираних PDF и Word фото извештаја са распоредима, натписима и алатима за извоз.

- Аутоматски распореди страница
- Извоз у PDF и DOCX
- Натписи и коментари на фотографијама
- Извештаји пре и после
- Инспекцијски извештаји и извештаји о одржавању

<https://photo-reports.online>