

نقصان کے معائنے کی رپورٹ – گِرڈ لے آؤٹ



Photo #1. معائنه شدہ پراپرٹی کا عمومی منظر



Photo #2. معائنے کے دوران دستاویزی بیرونی نقصانات کا جائزہ



Photo #3. چھت کا خراب حصہ شناخت اور ریکارڈ کر لیا گیا



Photo #4. تشخیص کے لیے دستاویزی بیرونی دیوار کا نقصان



Photo #5. معائنے کے دوران دستاویزی ساختی دیوار کی دراڑ



Photo #6. پانی کے نقصان کا علاقہ شناخت اور ریکارڈ کر لیا گیا



Photo #7. تشخیص کے لیے دستاویزی خراب کھڑکی



Photo #8. معائنے کے دوران ریکارڈ کردہ خراب داخلی دروازہ

نقصان کے معائنے کی رپورٹ - گِرڈ لے آؤٹ



Photo #9. معائنے کے دوران دستاویزی خراب فرش



Photo #10. چھت کا نقصان شناخت اور ریکارڈ کر لیا گیا



Photo #11. پلمبنگ لیکج کا نقصان دستاویز کیا گیا




Photo #12. معائنے کے دوران ریکارڈ کردہ بجلی کے نظام کا نقصان



Photo #13. تشخیص کے لیے دستاویزی ساختی نقصان کی تفصیل



Photo #14. شناخت شدہ نقصان کی قریبی ثبوت کی تصویر



Photo #15. متعدد نقصان کے مقامات کا جائزہ



Photo #16. حتمی نقصان کے معائنے کی خلاصہ تصویر

نقصان کے معائنے کی رپورٹ – گُرڈ لے آؤٹ

اپنی فوٹو رپورٹ خود آن لائن بنائیں

فوٹو رپورٹس بنانے کے لیے استعمال کریں۔ Word اور PDF کو لے آؤٹ، کیپشنز اور ایکسپورٹ ٹولز کے ساتھ منظم Photo Reports

- خودکار صفحہ لے آؤٹ
- ایکسپورٹ DOCX اور PDF
- فوٹو کیپشنز اور تبصرے
- پہلے اور بعد کی رپورٹس
- معائنه اور دیکھ بھال کی رپورٹس

<https://photo-reports.online>